

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Усть-Сарапульская основная
общеобразовательная школа
им. В.И. Агашина
427971 Удмуртская Республика
Сарапульский район
д. Усть-Сарапулка, ул. Вечтомова, 60
телефон: (8-34147)74223
e-mail:mouus98@mail.ru
№ 75 от 10.10.2023г.

Заместителю главного
государственного инспектора
г. Сарапула, Сарапульского,
Камбарского и Каракулинского
районов по пожарному надзору
Каримову А.Р.
Директора МБОУ
Усть-Сарапульской ООШ
Каримовой И.В.

отчёт

В ответ на представление № 13/51 от 29.09.2023 г. сообщаем следующее:
В МБОУ Усть – Сарапульская ООШ, Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Усть-Сарапулка, ул. Вечтомова, 60 устранены следующие замечания (срок устранения был установлен до 28.10.2023г.):

Номер п/п	Замечания, нарушения	Отметка о выполнении
1	В нарушении ст.ст. 4,6 ФЗ от 22.07. 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п.5.1.2 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013г. №288, помещение костюмерной на 2-м этаже (складское помещение) не отделено соответствующей противопожарной преградой (сертифицированные противопожарные двери EI-30)	Выполнено
2	В нарушении пп. «в» п.35 правил в помещениях, расположенных на 2 этаже здания: кабинеты английского языка, изобразительного искусства, химии (подсобное помещение) и костюмерной, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников.	Выполнено
3	В нарушении п.п. 25, 95 Правил не проведена обработка огнезащитными составами деревянных и иных конструкций сценической коробки в актовом зале, выполненных из горючих материалов.	Выполнено
4	В нарушении п. 54 Правил на объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (на установки и системы автоматической пожарной	Выполнено

	сигнализации).	
5	В нарушении п. 407 Правил огнетушитель, расположенный в коридоре 2 этажа здания не имеет порядковый номер на корпусе огнетушителя, а также отсутствует дата зарядки (перезарядки) огнетушителя	Выполнено

Директор школы: _____



/И.В.Каримова/